

くみあい通信 Vol. 94

令和5年10月25日発行

【処理場内 施設安全対策実施】

生活雑排水流入部と脱水機廻りのチェッカープレート(縞鋼板:圧延によって表面に連続した滑り止め用の突起をつけた鋼板)が腐食によって足もとの安全を損なっていたため、張替えおよび錆止め塗装を行いました。

流入部

対策前



沈砂槽の足まわり

対策後



腐食に強い亜鉛メッキ板に交換



錆、劣化がひどいチェッカープレート裏側



錆落とし作業

汚泥脱水機廻り

対策前



腐食による穴、錆のあるチェッカープレート

対策後



張替え、錆止め塗装を実施



ステップ足元にある腐食による穴



穴まわりの張替え作業



穴チェッカープレート交換



【水質検査のデータ】

9月5日に実施した放流水水質検査の結果は下表のとおりで問題ありません。

計量の対象	裾野市との協定値	9月の結果	単位	データの説明
水素イオン濃度指数(pH)	5.8～8.6	7.0	-	酸性/アルカリ性の指標。基準値を外れると下水管を腐食させる。
浮遊物質(SS)	25以下	1.0未満	mg/L	水中に汚れとして存在する不溶性の有機物、無機物の量。
生物化学的酸素要求量(BOD)	10以下	1.7	mg/L	水中の好気性細菌が有機性物質を摂取分解する際に要する酸素量。水質の汚濁を示す指標。
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	10以下	2未満	mg/L	水中に含まれる油類の指標。
大腸菌群数	3,000以下	0	個/ml	病原生物の数。

【生活サポート関係】

窓口取扱時間 平日 9～12時・13～17時

電話番号 055-992-3106 FAX番号 055-916-7900



ペンタス

花言葉 計画のない目標は、ただの
願い事にすぎない(サン・テクジュペリ)



ミョウガ、ススキなどの根に
寄生するナンバンギセル

◇お知らせ◇

- 我が家のアイドル(動物、植物等)、微笑ましい情景なども募集しています。下記のアドレス、または事務所窓口まで投稿をお願いします。
- 管理組合に対するご意見、ご質問などお気軽にお寄せ下さい。

発行

発行所 千福ニュータウン団地施設管理組合事務所
裾野市千福が丘1丁目23-1(汚水処理場管理棟内)
TEL 055-992-3106 FAX 055-916-7900
E-mail senpukugaoka@ssk-senpukugaoka.jp
窓口取扱時間 平日 9～12時・13～17時



©裾野市

無断転載、複製を禁ず